

VEILIGHEIDSPLAN

RISICOANALYSE 3

PLAATSEN VAN GLAS

Activiteiten	Middelen en technieken		Risico's		Beschermingsmaatregelen Materieel / personeel
Glas plaatsen	Glas Hulpmiddelen, draagbanden, zuigers		Uitglippen en struikelen Vallen Stoten Rugletsels Snijden aan glas Vallen van glas door breuk		PBM's dragen Werkplek dient opgekuist te zijn Vrije ruimte op de werkpost Fysiek in orde zijn voor draagwerken Nooit boven andere werknemers werken, ook niet van andere firma's
Opmerkingen	Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Effect-schade	Risicoscore	Resterende acties
	3	6	3	54	Aandacht vereist