

VEIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	WF 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
-----	---------------	--	-------------------------------------	--------------------	---	---------------------	---------------------------

DEEL C - HOOFDSTUK 6 : BEKLEDING BINNENMUREN

1.	BEPLEISTE- RING						
1.1.	Ladders en stellingen	11 : val personen van hoger vlak : - tijdens het plaatsn van de stelling	Voorschriften voor personeel ivm opstelling		37		
1.2.	Aanvoeren materialen	23 : val voorwerpen bij behandeling	Gebruik van hulpmiddelen (b.v. kruiwagen) voor o.a. het verplaatsen van kleine hoeveelheden		98		
1.3.	Mengen van de materialen	33 : contact beweeglijke voorwerpen - met de menger	De menger aanslaan met beide handen		43		
		81 : giftige stoffen : - huidcontact met de kalk	Dragen van PBM's (o.a. handschoenen)		0,5		
1.4.	Aanbrengen materialen	23 : val voorwerpen bij behandeling			98		
2.	AFWERKING	11 : val personen van hoger vlak : - bij het gebruik van ladders en/of stellingen	Gebruik van stellingen met leuning indien werkvlak meer dan 2 m hoog is		58		
		12 : val personen begane grond : - uitschuiven op restanten materiaal	Regelmatig reinigen van de werkvloer		17		
2.1.	Faience	33 : contact beweeglijke voorwerpen -scherven tijdens het zagen/versnijden van de stenen	Dragen PBM's (o.a. bril, ...)		30		
		81:giftige stoffen : huidcontact met mortel-lijm	Dragen PBM handschoenen				
2.2.	Behangpapier	33 : contact beweeglijke voorwerpen - tijdens het snijden van het papier			30		

VEIGHEIDPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind		RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
2.3.	Schilderen	60 : warmte-koude : - brand tijdens het gebruik van solventen	Voldoende ventilatie			3		
		81 : giftige stoffen : - verven	Respekteren van de voorschriften van de leverancier Niet roken tijdens de werken			1		
2.4.	Hout	33 : contact beweeglijke voorwerpen - tijdens het verzagen	Gebruik van conforme zaagmachine met degelijke beveiligingen			61		
		40 : klemming : - contact met de hamer				21		