

## VEILIGHEIDSPAN

| Nr. | VERRICHTINGEN | RISICO'S =<br>MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN | PREVENTIEMAATREGELEN<br>INSTRUCTIES | DUUR<br>begin eind | RISICO-<br>INDICATOR<br>FEDERALE<br>VERZEKERINGEN | W <sub>F</sub><br>0,50<br>à 1,5 | RISICO-<br>NIVEAU<br>WERF |
|-----|---------------|--|-------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
|-----|---------------|--|-------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------|

### DEEL C - HOOFDSTUK 8 : SCHILDER- en BEHANGWERKEN

|      |  |   |   |  |    |  |  |
|------|--|---|---|--|----|--|--|
| 1.   | <b>VOORBE-<br/>REIDING</b>                             |   |   |  |    |  |  |
| 1.1. | <b>Lossen<br/>materiaal</b>                            | 23 : val voorwerpen bij behandeling<br>- bij overdreven laden van pakketten of<br>dozen   | Aandacht bij het stapelen en het<br>plaatsen                              |  | 87 |  |  |
| 1.2. | <b>Stockeren<br/>materiaal</b>                         | 23 : val voorwerpen bij behandeling<br>- bij het stockeren van de materialen  |   |  | 90 |  |  |
|      |  | 42 : klemming :<br>- tussen transpalet en muren   |   |  | 38 |  |  |
|      |  | 81 : giftige stoffen :<br>- eventueel vrijkomende dampen van<br>solventen   | Stockeren van de solventen in<br>geventileerde ruimten                    |  | 2  |  |  |
| 1.3. | <b>Reinigen en<br/>ontvetten van<br/>de ondergrond</b> | 33:contact beweeglijke voorwerpen :<br>-door hogedrukwaterstraal  |   |  | 41 |  |  |
|      |  | 81 : giftige stoffen :<br>- bij het stofvrij maken<br>- bij het ontvetten met oplosmiddel<br>- bij het ontvetten met ammonia                              | Gebruik van PBM's (o.a. masker)   |  | 1  |  |  |
| 1.4. | <b>Voorbehan-<br/>delen van de<br/>ondergrond</b>      | 33. contact beweeglijke voorwerpen<br>- bij afsteken of afschrapen<br>- bij afborstelen met staalborstel<br>- bij machinaal schuren<br>- bij het plamuren | Gebruik van PBM's (bril, stofmasker,<br>...)                              |  | 61 |  |  |
| 2.   | <b>SCHILDEREN</b>                                      | 11 : val personen van hoger vlak :<br>- bij grotere hoogten (val van ladders of   | Gebruik van stellingen met leuningen<br>indien werkvloer hoger is dan 2 m |  | 37 |  |  |

## VEILIGHEIDSPLAN

| Nr.  | VERRICHTINGEN                    | RISICO'S =<br>MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN   | PREVENTIEMAATREGELEN<br>INSTRUCTIES  | DUUR<br>begin eind | RISICO-<br>INDICATOR<br>FEDERALE<br>VERZEKERINGEN | W <sub>F</sub><br>0,50<br>à 1,5 | RISICO-<br>NIVEAU<br>WERF |
|------|----------------------------------|--|--|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
|      |                                  | stellingen)  |  |                    |   |                                 |                           |
|      |                                  | 60 : contact koud/warm :<br>- ontploffing en rand te wijten aan het gebruik van solvents in de omgeving van warmtebronnen  | Opbergen en gebruik van ontvlambare producten in geventileerde en afgesloten lokalen.<br>Verboden te roken . |                    | 3   |                                 |                           |
|      |                                  | 81 : giftige stoffen :<br>- door huidcontact<br>- door het inademen van de dampen<br>- irritatie door verfspatten of nevel | Respecteren van de voorschriften van de leverancier  |                    | 1   |                                 |                           |
|      |                                  | 90 : andere vormen :<br>- brand- en ontploffingsgevaar bij gebruik van solventen in de buurt van warmtebronnen             | Gescheiden opslag in degelijk geventileerde opslagruimten  |                    | 2   |                                 |                           |
| 2.1. | <b>Met verfvrollen of -kwast</b> | 33 : projectie in ogen   | Dragen van PBM-bril  |                    | 57  |                                 |                           |
| 2.2. | <b>Pneumatisch</b>               | 70 : blootstelling aan elektrische stroom:<br>- door elektrostatische ladingen   | Gebruik van een CE-gekeurd toestel en voorzien van een aarding   |                    | 1   |                                 |                           |
| 2.3. | <b>Airless spuiten</b>           | 33 : contact beweeglijke voorwerpen<br>- door een losschietende drukslang  |  |                    | 28  |                                 |                           |
|      |                                  | 70 : blootstelling aan elektrische stroom:<br>- door elektrostatische ladingen   | Gebruik van CE-gekeurd materieel en voorzien van een aarding   |                    | 1   |                                 |                           |
| 3.   | <b>BEHANGEN</b>                  | 11 : val personen van hoger vlak :<br>-bij grotere hoogten (val van ladders of stellingen)                                 |  |                    | 37  |                                 |                           |
|      |                                  | 33:contact beweeglijke voorwerp.:<br>-snijden aan het snijgereedschap  |  |                    | 61  |                                 |                           |